

Hydro

Boletín
informativo N° 49

HA 62 / Modificación diseño de guarnición.



Hemos verificado que la guarnición **AG335E** que se utiliza en el perfil **ADR 1480**, marco de puerta de abrir al exterior, tiene tendencia a salirse del alojamiento del perfil.

Siendo una tipología cuyo sistema de hermeticidad es el de doble contacto, no es admisible que uno de esos contactos se pierda, sin mencionar el aspecto estético desagradable que se presenta cuando un burlete o guarnición se desprende parcial o totalmente.

Para evitar estos inconvenientes, hemos solicitado a la firma Perfigom que modifique la parte del burlete que va colocada dentro de la cava del perfil.

El resultado ha sido satisfactorio y el burlete modificado, que no cambiará su denominación, está disponible para su comercialización.

AG335E


Guarnición exterior de puerta al exterior



Diseño anterior



Diseño actualizado





We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com